

Wytyczne do montażu kabli grzewczych Thermalint i Tracingset

1. Kable Thermalint i Tracingset dostarczane są w standardowych długościach. Zabronione jest ich cięcie (ewentualne wydłużanie lub skracanie) w części grzejnej (czerwona). Możliwe jest ewentualne wydłużenie części zimnej przyłączeniowej (kolor czarny) kablem o takim samym przekroju (po uzgodnieniu z producentem).
2. Podczas montażu - kabla nie wolno krzyżować.
3. W przypadku uszkodzenia kabla, nie należy go samodzielnie naprawiać.
4. Nie należy stosować kabla do rur o temperaturze powyżej + 95 °C.
5. Kabel ma stałą moc 16 W/m i należy przeprowadzić stosowny dobór celem ustalenia mocy kabla na metr rury w danym układzie. Zaleca się stosowanie kabli w kombinacji z izolacją Thermaflex FRZ.
6. Żądaną moc kabla na odcinku uzyskujemy poprzez odpowiedni montaż : wzdłuż rury lub spiralnie.
7. Kabel grzejny przymocowuje się do rury przy pomocy taśm elektro PCV
8. Poszczególne zwoje kabla muszą być w odległości minimum 4 cm.
9. Czujnik temperatury powinien być umieszczony na rurze w najzimniejszym miejscu i zaizolowany taką samą grubością izolacji jak cały kabel.
10. W przypadku kabla Tracingset przyłącze elektryczne termostatu powinno być wykonane przez uprawnionego elektryka.